

## BULLETIN SERVICE

**N° BS 20 I 0001 R1**

Date	08/06/04
VISA DIRECTION ETUDES	C. BELIN
Sujet	Biellette de TAB / TAB rod
Classement	<input type="checkbox"/> Optionnel/optional <input type="checkbox"/> Recommandé/ <i>advised</i> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Obligatoire/Mandatory</b>

**Destinataires**  
**Addressee** Tous clients MCR / *All MCR customer*

**Applicabilité**  
**A/C Affected** Tous MCR.  
*All 2 seater MCR*

**Délais d'application**  
**Compliance** Immédiat.  
*Immediately.*

### **Description / Reason**

Suite à l'expérience acquise depuis l'édition du BS 20 I 0001 le 14/09/99, l'application répétitive lors des visites de 50 heures de ce Bulletin Service est annulée.

*Due to the operation experience acquired since the BS 20 I 0001 issue on the 14/09/99, this Service Bulletin is no longer applicable at 50 hours maintenance tasks.*

En cas de doute, contacter DYNAERO France au (33)-3-80-35-60-62 ou par Email à [dynaero@aol.com](mailto:dynaero@aol.com)  
*In case of doubt, contact DYNAERO France by phone (33)-3-80-35-60-62 or by Email at [dynaero@aol.com](mailto:dynaero@aol.com)*

### **Fournitures nécessaires** **New part volume**

Aucune / *None*

VISA DIRECTEUR QUALITE	Christophe ROBIN	Date :
------------------------	------------------	--------