

BULLETIN SERVICE

N° BS 20 I 0005

Date	21/09/99
VISA DIRECTION ETUDES	C BELIN
Sujet	Renfort attaches ceinture / Seat belt attachment bracket reinforcement
Classement	<input type="checkbox"/> Optionnel/optional <input type="checkbox"/> Recommandé/advised <input checked="" type="checkbox"/> Obligatoire/Mandatory

Destinataires
Adressee Tous les clients Anglais MCR 01/All MCR01 English Client

Applicabilité
A/C Affected MCR 47, 48, 61, 81, 82, 83, 130, 131, 132

Délais d'application
Compliance Immédiat / Immediately

Description
Reason

Afin de répondre aux exigences des Autorités Officielles Anglaises (Popular Flying Association) et d'éviter tout risque de pelage des attaches ceintures en cas de crash, il est demandé de renforcer la liaison avec le fuselage comme décrit ci-dessous.

In order to fulfil English Airworthiness Authorities requirements (Popular Flying Association) and to avoid Seat Belt attachment bracket peeling risk, it is mandatory to reinforce the mechanical link between these brackets and the fuselage as described below.

Procédure d'application
Accomplishment procedure

- Après collage des attaches ceinture (voir gamme MFUNO14), percer au diamètre 5 l'emplacement des vis poelier sur les attaches ceinture (voir schéma page 2)
- Monter les vis poelier de 5 (2 vis par attache) comme spécifié sur le schémas page 3.
- *After gluing the seat belt attachment bracket (see mounting instruction MFUNO14) drill a 5 millimeter diameter hole for the poelier screw (2 holes per bracket, respect the position as shown on page 2)*
- *Mount the screws as shown on the drawing page 3*

Fournitures nécessaires
New part volume

- | | |
|--|-----------|
| • 12 vis poêliers / <i>poelier screw 5x20</i> | ZMAVPE800 |
| • 12 rondelles étroites plastique diamètre 5 / <i>plastic washer</i> | ZMARO3700 |
| • 12 rondelles acier diamètre 5 / <i>5 standard washer 5x10</i> | ZMARO1300 |
| • 12 écrous « Nylstop » diamètre 5 / <i>nylstop nut</i> | ZMAEP2100 |

Etant donné le caractère "Obligatoire" de ce Bulletin Service, ce matériel est disponible chez Dyn'Aéro. *Due to the mandatory compliance of this BS, the above new part volume can be taken at Dyn Aéro.*

VISA DIRECTEUR QUALITE

Laure ROBIN

Date :



