

## BULLETIN SERVICE

**N° BS 20 C 0008**

Date	30/03/00
VISA DIRECTION ETUDES	C BELIN
Sujet	<b>Condensateurs magnétos JPX (BS CSB 662A)</b> <b>JPX (BS CSB 662A) magneto capacitors</b>
Classement	<input type="checkbox"/> Optionnel / optional <input type="checkbox"/> Recommandé / advised <input checked="" type="checkbox"/> <b>Obligatoire / Mandatory</b>

**Destinataires**  
**Addressee**

Tous les propriétaires de MCR équipé du moteur JPX 4temps.  
*All owner of MCR equipped with 4 stroke JPX engine.*  
Tous les représentants Dyn'Aéro / *All Dyn'Aero representatives*

**Applicabilité**  
**A/C Affected**

MCR N°4, 29, 33, 36, 41, 44, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 89, 126

**Délais d'application**  
**Compliance Deadline**

Avant prochain vol / *Before next flight*

**Description**  
**Reason**

Changement des condensateurs de magnétos de série TCM D2000 et D3000 de numéro de série précisé par BS CSB 662A ci-joint.  
*To change D2000 and D3000 type TCM magneto capacitors with serial number as specified by enclosed CSB 662A BS.*

**Procédure d'application**  
**Procedure**

Se référer au BS CSB 662A ci-joint.  
*Please refer to enclosed CSB 662A BS.*

**Fournitures nécessaires**  
**New part volume**

Se référer au BS CSB 662A ci-joint.  
*Please refer to enclosed CSB 662A BS.*

VISA DIRECTEUR QUALITE	Christophe ROBIN	Date :
------------------------	------------------	--------