

BULLETIN SERVICE

N° BS 20 I 0001

Date	14/09/99
VISA DIRECTION ETUDES	C BELIN
Sujet	Biellette de TAB / TAB rod
Classement	<input type="checkbox"/> Optionnel/optional <input type="checkbox"/> Recommandé/advised <input checked="" type="checkbox"/> Obligatoire/Mandatory

Destinataires
Addressee Tous MCR / All MCR

Applicabilité
A/C Affected Tous MCR / All MCR

Délais d'application
Compliance Immédiat / Immediately

Description
Reason

Biellette de TAB PL44 rep 06 ref MEHAL5701 / *Tab rod PL44 rep 06 ref MEHAL5701*
Vérification de la commande de biellette de tab et de la fixation de ses embouts./*Check of tab control rod and of good fixing of its ends.*
Cette vérification est à effectuer à réception du BS avant mise en vol puis à chaque visite de 50 heures./*This check must be carried out immediately before next flight and then every 50 flight hour inspection.*

Procédure d'application
Accomplishment procedure

Démonter l'empennage horizontal (voir Gamme MGENO06)./ *Remove Tailplane according to MGENO06 mounting instruction.*
Démonter la biellette en retirant la vis de fixation inférieure./*Remove tab rod and remove its lower attachment screw.*
Inspecter les deux rivets de fixation des embouts de chaque coté, contrôler l'absence totale de jeu entre l'embout et la bielle./ *Control both rivets fixing both rod ends to the rod ; control there is no play between the rod and its ends.*
Vérifier l'état des rivets et la présence de colle / *Check rivets and rod end bonding*
En cas de doute contacter immédiatement Dyn Aéro Service Navigabilité.
In case of any doubt, please contact immediately Dyn'Aero Service Navigabilité.

Fournitures nécessaires
New part volume

Néant / None

VISA DIRECTEUR QUALITE	Laure ROBIN	Date :
------------------------	-------------	--------