BULLETIN SERVICE

N° BS 05 I 0025

Date	14/09/04
VISA DIRECTION ETUDES	C. BELIN
Sujet	Actions correctives en cas de CO supérieur à la norme
Classement	☐ Optionnel/optional ☐ Recommandé/advised ☑ Obligatoire/Mandatory
Destinataires <i>Addressee</i>	Tous clients CR 100 et CR 120 .
Applicabilité A/C Affected	Tout aeronef de type CR 100 ou CR120.
Délais d'application Compliance	Immediate.

Si lors de l'application du BS 05 I 0024 concernant la mesure du taux de CO, une valeur supérieure à 50 ppm a été relevée, il est nécessaire d'appliquer les actions décrites dans ce BS pour corriger la situation.

Procédure d'application Accomplishment procedure

Description / Reason

Effectuer une visite pré-vol complète de l'avion et décapoter pour vérifier le compartiment moteur .

Vérifier les points ci dessous et appliquer si nécessaire la solution décrite

- Défaut d'étanchéité au niveau de la cloison pare feu.
 - → Etancher toutes les traversées de cloison avec un mastic adéquat
- Défaut d'étanchéité entre l'aile et le fuselage
 - → Remastiquer le joint voilure fuselage
- Défaut d'étanchéité au niveau de la tôle recouvrement allant du faux longeron au fuselage
 - → Démonter la tôle et la remonter avec un joint réalisé au mastic
- Défaut d'étanchéité au niveau de la trappe de visite fuselage
 - → Démonter la trappe et la remonter avec un joint réalisé au mastic

Dyn Aéro SA 19, rue de l'aviation 21121 Darois France (33) 03 80 35 60 62 Fax (33) 03 80 35 60 63 14/09/04 Seul le texte français fait foi / Only french text is reliable
 Mauvaise orientation de la sortie d'échappement → Contacter Dyn Aéro à cet effet. Information: dans certains cas, et en particulier avec une sortie d'échappement trop proche du fuselage, il est possible que les gaz puissent pénétrer dans la cabine au niveau de la roulette de queue, puis par le tunnel des volets.
Appliquer le BS 05 I 0024 pour contrôle.

Si, malgré ces interventions, les taux restent supérieurs à 50ppm, contacter Dyn'Aéro pour l'établissement d'une action corrective personnalisée.

Fournitures nécessaires *New part volume*

Néant

|--|